

(9) モルタルをつめる。




写真13 モルタルをつめたところ

窯底と端子のすき間にはモルタルをつめる。底は凸凹をなくし平らにならす。


(10) 上蓋をふさぎ持ち蓋（色見ぶた）をつくる。

コンロのふたには、真中に直径 5 cm の穴と、周囲に 9 つの小穴がある。小穴はモルタルで、真中の穴には写真右のように、取手（とて）のついた粘土の塊でふたをする。これを持ち蓋とする。



(11) コード（長円形コード・15A 用）を取りつける。


耐熱端子にコードを接続するが、接続端子のコードの先端には、できれば圧着矢形チップをつけて接続すれば申し分がない。



もしなければ、ていねいに銅線を鍵状にまるめ、はずれないようしっかりとナットで止める。ここが最も肝心な所で、ぐらぐら動いたり、線が外れると短絡する危険性があるので注意が必要である。

(12) 端子カバーをしてネジ止めする。


これで器具の取りつけは全部済みですが、コンセントと端子のコードの中間に、できれば中間スイッチ (12 A・250V / 310円) を挿入してください。



これで全部完成です。写真で見ると何となく粗雑な細工に見えますが、陶芸窯に体裁は不要です。使用しているうちに愛着を覚えることでしょう。

4. 使用法について

窯ができるとすぐ電源を入れたいところですが、モルタルや粘土が少し乾くまで半日くらい待ち、テスターで短絡の有無を確認したのち電源を入れてください。



(1) 準備 ニクロム線が 1 KW の場合は 10A の電流が流れるので、電源コンセントが 10A 以上の許容電源であるかどうかを確かめ、床が不燃焼の場所、家ならば縁側や土間に煉瓦を置いて、その上で焼成する。そして、そばにはバケツに水、ヤットコ、ふたや被焼成物をおく煉瓦等の準備、手には軍手等の手袋を準備してください。窯が小さいので、この窯が工場等の炉の温度とほぼ同じだということを、つい忘れないでください。くれぐれも「火の用心」を念頭に。(2) 空焚き ○スイッチ ON から 5~10 分間は湯気が上る。ときどき持ち蓋を取って水分を放出させてやります。○20 分後には、ニクロム線だけでなく、窯内が赤茶色になる。○30 分後、窯の周囲に触ると熱くなる。○約 1 時間後には、ニクロム線と窯の色が一様に赤色になる。このときの温度は 800 ℃ですが、蓋を取るとすぐ温度が下がります。

もし、手元にゼーゲルコーンやパイロメータ（熱電対温度計）があったら、時間対温度表を作つておくことをおすすめします。○1 時間後スイッチ OFF にして自然冷却するか、楽焼の本焼または七宝焼をしてください。

(3) その他 ○ニクロム線は焼成中、柔くなり、溝からはずれることがあります。慌てずに電源を切って溝に戻してください。○高価ですが「純ニクロム線」や「カンタル線」を用いると高温に耐えます。おわりに、具体的な使い方や製作技術等については、皆さまの創意工夫を待つ以外にありません。実践・改善等のご意見を賜われば幸甚です。