


## ①どう門の様子



## 工事の様子

しかし、工事は大変困なんなものでした。  
もっとむづか  
最も難しかったのは、どう門（約350m）  
をほる工事でした。工事の場所が地区から遠く  
はなれ、土地の高さも1000m以上あり、不  
便なうえに寒さもきびしかったことが大きな原  
因でした。

左の図はどう門の中の様子を表したもので  
す。と中でどう門がと切れているところがあり  
ます。かたい岩のため、ほるのが難しかったり、  
両側からほり込んだ時に、穴が合わず、ほる  
のをと中で止めてしまったのです。

また、ほってきた土地の高さが合わず滝のよ  
うになってしまったところもあります。

工事の道具もくわやもっこ、のみなど手作業  
によるものでした。また、半分に割った竹に水  
を入れたり、提灯を並べたりして土地のかたむ  
きや曲がりぐあいを調べたりしました。

そのため、半年の工事の予定が3年もかかっ  
てしましました。のべ7000人もの人が働い  
たと言われています。きびしい工事のため、病  
気になったりする者も出てきました。

工事のお金もなくなり、藩からたくさんのお  
金を借りて最後まで工事を続け、やっとの思い  
で、1663年に用水路を完成了。

## ②どう門の工事の様子

