

悪水門（堀）

牛川堀の水が大雨等で溢れそうになつた時、下方の沢田堰に放出していた。平成初期に幹線水路取水口として改良。集落下稻荷神社前にあり。

阿久津堰（赤沢川水系）

赤沢川改修に伴い上流阿久津橋の下流に移動。手動ハンドル五基があつたが油圧式二基となつた。