

よごれを出さないために

今、ダイオキシンによるかんきょうはかいが問題になっています。ごみ焼却場でも、ダイオキシンを出さないためのくふうをしています。



- ① もやす時の温度を850度以上に保ってもやす。

温度が低くなると

- ・ごみをもやす時に、空気をふきつける。
- ・助ねんバーナーを使用する。

- ② ごみを入れすぎない。

1回に400kg～500kgをめやすにする

- ③ けむりをもやす。(再ねんバーナー)

↳ けむりをもやすことで、けむりの中の害のあるものをもやしてしまう。

- ④ 排ガス温度を下げて、えんとつから害のあるものを出さない。

↳ れいきやくとうで、水をふきかけ、害のある物を下におとす。

