



★ ごみがしまつされる順序をまとめてみましょう。



はんにゅうぐち
ごみ搬入口 ごみ計量機
車ごとごみの重さをはかります。



どうにゅうとびら
ごみ投入扉



ごみピットとごみクレーン
ピット内に投入されたごみ



しょうやくろ
焼却炉内部

階段上になっており、下にいくまでに完全に焼却し、無害化します。内部温度は800～900℃になります。



そうさき
ごみクレーン操作機

