



②ごみピットにあけられたごみは、クレーンでしようきやくろに運び上げられます。



②機械に入れてアルミ・鉄などに分けられます。



③ごみは、しようきやくろで燃やされます。



④残った灰はうめ立てられます。



④プレスされた、アルミ・鉄は業者ぎやうしゃに売られます。



③アルミ・鉄は、機械でプレスされます。(つぶされます。)