



| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|---|
| 9. 過熱の防止 ○水温差 ○照るさの比較 | 10' | TP6 過熱の防止とは んだ付けの良否 | • 電力の半減で過熱を防止するので、40~60Wのニクロム線をビーカーに入れ、各回路ごとに一定時間の水温差で検証させる。また、時間的余裕がなければ、40~60Wの電球の照度差をみるのも一方法である。 |
| 10. はんだ付けの 良否 | 5' | おわり | • はんだ付けの結果をTPで、その良否を判別させる。 • 過熱防止装置を使用する場合は、80W以下のはんだごととする。 |
| 11. まとめと次時 の予告 | | | |

4. TPの内容

| T | P | 活用のしかた・留意点 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|------|-----|----|-----------|---------------|----|-----------|---|----|-----------|-------|----|-----------|-------------|
| TP-1 こて先の仕上げー1  | | <p>TP1</p> <p>1. TP1の(1)は、こての先端が角すい形、(2)は、円すい形、(3)は、だ円形に成長した例である。市販品は、ほとんどが丸棒の銅棒であり、先端の形状、角度などは、製造会社により異なるが円すい、角すい形が多い。</p> <p>2. TPには、寸法を記入せず、記号で示したが、生徒たちに検討させるのもよい方法である。</p> <p>3. 寸法は、①は10~15mm、⑦、⑧は30°内外、②は60°内外であり、太さは、W数により異なる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| こて先の仕上げー2 TP-2  | | <p>TP2</p> <p>60~100Wに多くみられる形状で、こて先を三角形に成形し、しかも、その頂点を面取りする。最近の市販品には、この形状のものは少なくなりつつある。(4)の④は25~30mm、⑦は30°内外、(5)の⑦は15mm内外、⑧は45°内外に仕上げるとよい。</p> <p>その他</p> <p>1. TP1, 2の仕上げ方は、小物をはんだ付けする場合に行われる一般的な方法である。(3)は特にトランジスターなどのリード接合に便利である。</p> <p>2. W数などの参考例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>W数</th> <th>先端温度</th> <th>用 途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>280~320°C</td> <td>トランジスタ、抵抗等生徒用</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>300~350°C</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>330~400°C</td> <td>量産工場用</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>380~420°C</td> <td>熱容量の大きなもの 〃</td> </tr> </tbody> </table> | W数 | 先端温度 | 用 途 | 30 | 280~320°C | トランジスタ、抵抗等生徒用 | 40 | 300~350°C | 〃 | 60 | 330~400°C | 量産工場用 | 80 | 380~420°C | 熱容量の大きなもの 〃 |
| W数 | 先端温度 | 用 途 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 280~320°C | トランジスタ、抵抗等生徒用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 300~350°C | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 330~400°C | 量産工場用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 380~420°C | 熱容量の大きなもの 〃 | | | | | | | | | | | | | | | |