

#### [実験 4] pHの変化と腐食

##### (1) 方 法

- ① 表面を紙ヤスリでよく磨き、布でふいた鉄板 ( $4.5\text{cm} \times 6.5\text{cm}$ ) を調整したpH 1～14の液100mℓに入れ、1時間、3時間、12時間、1日、2日……経過後のpHの測定とさびの生成を観察させる。
- ② ①と同様に処理した鉄板の質量を測定し、酸性 (pH 1～2), 中性 (pH 6～7), アルカリ性 (pH13～14) の液100mℓに入れる。①の時間経過で鉄板の質量変化を測定させ、液に浸っている面積で除して腐食速度を求めさせる。
- ③ グラフ化させ、それよりどのようなことが考えられるかまとめさせる。

##### (2) 結果と考察

- ① pH 1～3に入れた鉄板からは、気体の発生が見られるのみである。
- ② pH 4～7に入れた鉄板には1時間後にさびの生成が見られる。
- ③ 液のpHが4～9になるとさびの生成が見られる。図4の斜線の範囲でさびが生ずる。
- ④ pH11以上の液では腐食されない。




図4 pHの変化とさびの生成




図5 腐食速度と液性

- ⑤ 液のpHはすべて6～7に近づく傾向にある。
- ⑥ pH 1～2の酸性液での腐食速度は大である(水素発生型)。中性付近での腐食速度は小さい(さび生成型)。pH13～14では全く腐食されない(図5)

##### (3) そ の 他

液中の腐食に関する環境因子としては、この他に溶存酸素・溶存イオン・温度などが考えられる。腐食速度と溶存酸素・温度との関係、腐食を促進させるイオンまたは抑制させるイオンなど、また応力と腐食、大気中での腐食、土中での腐食などへと発展させることのできる教材である。