

中央の①は、回転板、②つまみ、③接点板、④接点、⑤木台であり、配線の右に示された文字は、回転磁界装置への結線箇所を示したものである。




図-1

回転板の▲印をOFFの位置に合わせるとスイッチは入らず、右に30°回し右印に位置すると回転子は、時計方向に回転します。さらに、OFFの位置に戻し、回転子の止まるのを待って、左印の位置に30°回転させると、反時計方向に回転子は回る。なお、回転板上の接点板③と接点④が必ず接触していなければならない。