

(6) 製作図

1) 基盤




図-10

2) ボックス正面




図-11

基盤ならびにボックス正面の製作図は、図-10、11のとおりである。他の製作図は省略するが、ボックス底面に、基盤押え用穴（3φ程度）2～4か所あけ、ビスねじで止めるようにする。背面はヒューズホルダ（挿入式）が入る穴として、15φの穴と電源コード用穴8φが必要になってくる。これらの位置は、製作時くふうするとよい。