

(4) 大水をふせぐ

おそろしい水害のようすを知り、大水を防ぐためのくふうを調べよう

- ① 水害のようす 昭和61年8月5日の大雨は、県内各地に大きな水害をもたらしました。桑折町でもたいへんなひ害を受けました。




水につかった家



川のようになった道路

- 水害によるひ害金額とひ害のようす (昭和61年8月5日)

(ひ害金額)



(ひ害のようす)

| 区分 | ひ害 | 区分 | ひ害 | |
|------|-------|--------|-------|------|
| 住家ひ害 | 床上しん水 | 28棟 | 道路 | 13箇所 |
| | 床下しん水 | 48棟 | 橋りょう | 1 |
| 非住家 | その他 | 75棟 | 河川 | 16 |
| 田 | 冠水 | 26ha | がけくずれ | 1 |
| 畑 | 冠水 | 50.4ha | 水道 | 4 |
| | | | 農業用水路 | 9 |

(昭和61年8月5日水害による)

- ② 大水を防ぐ努力



じょうぶに作り変えられた堤防



川の水量を調節する水門

桑折町では水防団が組織されています。大水が出ると出動して、救助活動を行います。