

## (4) 大水をふせぐ

### おそろしい水害のようすを知り、大水を防ぐためのくふうを調べよう

- ① 水害のようす 昭和61年8月5日の大雨は、県内各地に大きな水害をもたらしました。桑折町でもたいへんなひ害を受けました。




水につかった家



川ようになった道路

- 水害によるひ害金額とひ害のようす (昭和61年8月5日)

(ひ害金額)



(ひ害のようす)

区 分		ひ 害	区 分		ひ 害
住家ひ害	ゆかうえ 床上しん水	28棟	そ の 他	道路	13箇所
	ゆかした 床下しん水	48棟		橋りょう	1
非住家	その他	75棟		河川	16
田	かんすい 冠水	26ha		がけくずれ	1
畑	かんすい 冠水	50.4ha		水道	4
				農業用水路	9

(昭和61年8月5日水害による)

- ② 大水を防ぐ努力



じょうぶに作り変えられた堤防<sup>ていぼう</sup>



川の水量を調節する水門

桑折町では水防団が組織<sup>そしき</sup>されています。大水が出ると出動して、救助活動<sup>きゅうじょ</sup>を行います。